



113年提升清潔隊作業環境 執行說明

緣起



1. 清潔隊備勤室
老舊、休息空間
環境不佳



2. 結構物老舊破損



3. 地坪破損、積水
影響作業安全

作法

補助原則

- 補助改善之結構物需與環保設施或其附屬設施相鄰
- 合法土地
- 建築結構物有相關建築使用執照或雜項執照等
- 提供清潔隊員值勤、休憩或作業器具儲藏等使用之備勤室

執行重點

- ◆ 協助及輔導地方政府重視隊部安全
- ◆ 補助清潔隊備勤空間優化改善

工作執行



01 擬定執行計畫



02 召開執行計畫說明會



03 邀請專家學者參與 召開審查指導會議



04 邀請專家學者 參與工程現地督導




05 每月定期辦理進度督導會議



成果



經審核後核定補助**16縣市**共計**51個**，使**4,635位**清潔隊員受益



成果(續1)

16縣市改善5大樣態



改善內容包含：

- ✓ 備勤室耐震補強 
- ✓ 備勤空間翻新與增設 
- ✓ 提供廁所與衛浴設備改善 
- ✓ 屋頂防水及地坪鋪設 
- ✓ 其他-照明與監視設備修繕 



 核定補助案件統計至114年2月已**41個**完工

成果分析-備勤室耐震補強

 清潔隊員在老舊結構物中工作及備勤

 成果展現

- 1.因結構物老舊、年久失修。
- 2.老舊結構物恐有危險因素圍繞其中。

 本署投入共計 2個

桃園市龜山區
雲林縣虎尾鎮

 執行效益

- 1.改善既有工作場域環境、改善作業環境安全
- 2.提供清潔隊員安全的環境工作。



成果分析-備勤空間翻新與增設

清潔隊員無良好備勤及休息空間

1. 隊員無良好備勤空間休息。
2. 搭建簡易遮棚，無遮陽之處。

成果展現

本署投入共計 17個

桃園市八德區
彰化縣和美鎮、北斗鎮、花壇鄉
雲林縣林內鄉
嘉義市
嘉義縣溪口鄉、番路鄉、義竹鄉、水上鄉
臺南市學甲區、下營區
屏東縣長治鄉
宜蘭縣宜蘭市、礁溪鄉
花蓮縣光復鄉
臺東縣池上鄉

執行效益

1. 改善既有工作場域環境、改善作業環境安全
2. 提供隊員有遮風避雨之備勤空間



成果分析-提供廁所與衛浴設備改善



清潔隊員如廁空間老舊

1. 隊員浴廁老舊、如廁時有水管不通。
2. 隊員工作完無衛浴設備可以沖洗等問題。



成果展現



本署投入共計 15個

臺中市沙鹿區
彰化縣北斗鎮、花壇鄉
雲林縣崙背鄉
嘉義縣義竹鄉、番路鄉、水上鄉
臺南市學甲區、龍崎區、南區
屏東縣霧臺鄉、崁頂鄉
宜蘭縣宜蘭市
花蓮縣光復鄉
臺東縣池上鄉



執行效益

1. 改善既有工作場域環境、改善作業環境安全
2. 提供廁所與良好的衛浴設備。

成果分析-屋頂防水及地坪鋪設



清潔隊員備勤空間天花板漏水及地坪損毀

1. 隊員備勤空間遇大雨時漏水。
2. 工作地面及備勤空間地板損毀。



成果展現



本署投入共計 17個

臺中市新社區、沙鹿區、大甲區、中西區
彰化縣大村鄉、花壇鄉
南投縣埔里鎮
雲林縣北港鎮、西螺鎮
嘉義縣東石鄉、大林鎮
臺南市新營區、新化區、下營區
屏東縣長治鄉
宜蘭縣宜蘭市、壯圍鄉



執行效益

1. 改善既有工作場域環境、改善作業環境安全
2. 改善屋頂漏水及地面不平之問題

成果分析-其他-照明與監視設備修繕



清潔隊員工作場域照明及監視設備老舊

1. 夜間工作缺少照明，作業環境不安全。
2. 隊員作業場域無完善監視設備。



成果展現



本署投入共計 6個

桃園市大溪區
臺中市東南區
彰化縣福興鄉
嘉義縣番路鄉、水上鄉
臺南市永康區



執行效益

1. 改善既有工作場域環境、改善作業環境安全
2. 增設照明及監視設備讓工作場域更安全



個案成果

績效分析-補助案件成果

桃園市龜山區清潔隊

- ✓ 改善項目：
耐震補強
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.共200位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:1樓A2室外柱前、中、後差異比較

改善前



柱子較為窄

改善中



進行擴柱工程施工

改善後



柱子明顯寬度增大
加強防震效果

桃園市政府-補助案件成果

桃園市八德區清潔隊

- ✓ 改善項目：
 - 1.備勤室修繕
 - 2.機具停車棚鐵皮屋更新
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有276位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:舊隊部(地點).前、中、後差異比較

改善前



既有鐵皮設備替換改善

改善中



鐵皮設備改善中

改善後



改善完成

績效分析-補助案件成果

桃園市大溪區清潔隊

- ✓ 改善項目：
監視設備改善
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有126位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效
 - 4.提升工作場域安全與保障

成果展現

改善項目:大溪區中隊環保車輛機具停車場前、中、後差異比較

改善前



早期攝影較為不清楚

改善中



多角度攝影畫面清晰

改善後



畫質清晰，且可拉近
畫面遠近

績效分析-補助案件成果

宜蘭縣宜蘭市清潔隊

✓ 補助項目：

- 1.辛仔罕：備勤室屋頂及牆面更換隔熱鋼材、地坪廁所改善、茶水間、監視器設施設置。
- 2.西門車庫：屋頂防水、天花板(牆面)粉刷及地坪改善、備勤廁所整修空間優化、場區監視器設施。
- 3.枕山垃圾掩埋場：設置貨櫃屋備勤室、設置盥洗設備。


✓ 執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.提供78位隊員舒適的工作環境
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：枕山垃圾掩埋場廁所前、中、後差異說明

改善前




廁所修繕前

改善中



廁所修繕中
鋪設防滑地磚

改善後



廁所修繕完成
提供隊員良好如廁空間

改善項目：西門車庫前、中、後差異說明

改善前



屋頂修繕前

改善中



屋頂防水修繕中

改善後



屋頂防水修繕完成


績效分析-補助案件成果

宜蘭縣礁溪鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 備勤室修繕
 2. 新設環保設施停車空間
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 有78位隊員工作獲得保障
 3. 提升工作執行績效
 4. 改善場域空間停放環保設施

成果展現

改善項目: 地坪前、中、後差異比較



改善項目: 備勤室前、中、後差異比較



績效分析-補助案件成果

宜蘭縣壯圍鄉清潔隊

✓ 改善項目：

- 1.屋頂防漏工程
- 2.備勤室地磚修繕

✓ 執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.40位隊員工作獲得保障
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：壯圍鄉修繕地磚前、中、後差異說明

改善前



地板修繕前

改善中



備勤室前地磚修繕中

改善後



地磚修繕完成

績效分析-補助案件成果

臺中市沙鹿區清潔隊

✓ 改善項目：

- 1.管理室廁所整修
- 2.屋頂防水層處理

✓ 執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.有117位隊員工作獲得保障
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：屋頂防水層打除及清理前、中、後差異說明

改善前



屋頂修繕前

改善中



屋頂防水修繕中

改善後



屋頂防水修繕完成

改善項目：沙鹿區隊修繕地板前、中、後差異說明

改善前



地板修繕前
下雨天積水

改善中



備勤室前地板修繕中

改善後



地板修繕完成

績效分析-補助案件成果

臺中市大甲區清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 牆面清除壁癌及油漆粉
 2. 建物外牆及屋頂防水
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 有111位隊員工作獲得保障
 3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目： 牆面油漆、屋頂防水前、中、後差異比較



績效分析-補助案件成果


臺中市中西區清潔隊

- ✓ 改善項目：
 - 1.屋頂防水、牆面及天花板整修
 - 2.照明設備更新
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有182位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:地下室梯間面牆水泥漆塗刷前、中、後差異比

改善前



原牆面斑駁油漆刮除
補土

改善中



原牆面斑駁油漆刮除
補土

改善後



牆面完整平順

績效分析-補助案件成果

臺中市新社區清潔隊

✓ 改善項目：

- 1.停車場、場區地坪修繕
- 2.地磅室地坪修繕
- 3.廠區照明設備修繕

✓ 執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.提供48位隊員舒適的工作環境
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：新社區地坪修繕前、中、後差異比較

改善前



施工前

改善中



施工中

改善後



施工後

績效分析-補助案件成果

臺中市東南區清潔隊

- ✓ 改善項目：
照明設備修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有190位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效
 - 4.提升作業場域安全

成果展現

改善項目:車輛停放區前、中、後差異比較

改善前



改善中



改善後



績效分析-補助案件成果


彰化縣大村鎮清潔隊

- ✓ 改善項目：
備勤室地磚、地面修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有40位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:2樓管理室地面塑膠地磚前、中、後差異比較

改善前



污損發霉剝落

改善中



全面更換地磚

改善後



整潔明亮

績效分析-補助案件成果

彰化縣福興鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
監視設備、弱電箱重整
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有45位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：監視系統(清潔隊周遭)前、中、後差異比較

改善前



新增或汰換老舊監視
器

改善中



裝設新的監視器

改善後



減少安全死角以防意外發生，且防範未經許可私自傾倒垃圾的民眾

績效分析-補助案件成果

彰化縣和美鎮清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 隊部屋頂
 2. 內外牆修繕
 3. 地坪及排水溝改善
 4. 弱電設備改善
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 提供103位隊員舒適的工作環境
 3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目:備勤室前、中、後差異比較

改善前



既有倉庫規畫擴充隊員備勤室。

改善中



倉庫內部修繕裝潢。

改善後



活化整體空間使用。

績效分析-補助案件成果

彰化縣北斗鎮清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 備勤室修繕
 2. 廁所修繕
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 提供31位隊員舒適的工作環境
 3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目：牆面油漆、廁所修繕前、中、後差異比較



績效分析-補助案件成果

彰化縣花壇鄉清潔隊

✓改善項目：

- 1.備勤空間修繕
- 2.新設浴廁空間
- 3.環保設施車輛停放空間

✓執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.提供44位隊員舒適的工作環境
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：花壇鄉地坪修繕、廁所修繕前、中、後差異比較



績效分析-補助案件成果

南投縣埔里鎮清潔隊

改善項目：

- 1.牆壁漏水補強粉刷
- 2.地坪修繕
- 3.電線及開關更新
- 4.監視設備系統更新

執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.提供94位隊員舒適的工作環境
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：地坪及排水溝前、中、後差異比較

改善前



地坪坑洞汙損及積水

改善中



拆除破損地坪

改善後



改善後整體平整且排水順暢

績效分析-補助案件成果

雲林縣虎尾鎮清潔隊

- ✓ 改善項目：
耐震補強
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有133位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效
 - 4.改善作業環境安全

成果展現

改善項目：虎尾鎮清潔隊備勤室前、中、後差異比較

改善前



基礎測量及
淨空施工空間

改善中



基地開挖、架設施工
圍籬、綁定鋼筋及水
泥灌漿等

改善後



共計加裝4支制震壁，
提升建築物耐震能力。

績效分析-補助案件成果

雲林縣北港鎮清潔隊

- ✓ 改善項目：
備勤室修繕、牆面粉刷
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有66位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現


改善項目:2樓備勤室前、中、後差異比較

改善前



刮除壁癌部份補土工作情形

改善中



刮除壁癌部份補土工作情形

改善後



補土填平油漆後

績效分析-補助案件成果

雲林縣西螺鎮清潔隊

- ✓ 改善項目：
屋頂地坪防水室內油漆改善
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有61位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:備勤室屋頂防水層更新前、中、後差異比較

改善前



防水層嚴重老化、補
補貼貼還是漏

改善中



拆除水塔固定架、原
粉刷膨脹處打除修補

改善後



改善後無雜物乾淨，
防水層鋪設排水順暢

績效分析-補助案件成果

雲林縣林內鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
新設備勤空間
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.提供28位隊員舒適的工作環境
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善前



無室內備勤空間

改善中



組合屋室內裝潢

改善後



全新的備勤室

績效分析-補助案件成果

雲林縣崙背鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
 - 1.改善隊員休息備勤室
 - 2.隊員使用廁所
 - 3.停車雨遮修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有36位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現


改善項目:(廁所設備老舊.男女共廁).前、中、後差異比較

改善前



改善前-
廁所老舊男女共廁

改善中



改善中-
全部打除重做

改善後



改善後-
男女廁分開.美觀舒適

績效分析-補助案件成果

嘉義縣溪口鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
備勤室屋頂、牆面、廁所修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有22位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目: 改善項目:天花板 前、中、後差異比較

改善前



天花板老舊損壞

改善中



舊天花板拆除

改善後



裝設輕鋼架天花板

績效分析-補助案件成果

嘉義縣東石鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
備勤室修繕、電路改善
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有31位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：備勤室牆面及天花板牆面修補前、中、後差異

改善前



走廊及梯間牆面及天花板剝落滋生壁癌及黴菌，影響美觀且恐因長期處於這樣的環境，而危害隊員人體健康。

改善中



處理牆面及粉刷油漆

改善後



改善後煥然一新，整潔美觀且無落塵危害環境，確保隊員人體健康。

績效分析-補助案件成果

嘉義縣義竹鄉清潔隊

✓ 改善項目：

1. 備勤室內部環境修繕
(壁癌、門窗更換)
2. 廁所修繕

✓ 執行效益：

1. 改善既有工作場域環境
2. 提供20位隊員舒適的工作環境
3. 提升工作執行績效

成果展現


改善項目： 義竹鄉廁所前、中、後差異說明

改善前



廁所修繕前
原先只有1蹲式廁間

改善中



廁所修繕中
修繕為1座式1蹲
式及2小便斗

改善後



廁所修繕完成
提供隊員良好如廁空間

績效分析-補助案件成果

嘉義縣番路鄉清潔隊

- 改善項目：
 - 1.水電管路照明
 - 2.天花板、地面、牆面、門窗及衛浴設備修繕
- 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.提供20位隊員舒適的工作環境
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:室內備勤室前、中、後差異比較

改善前



天花板老舊破損
燈具損壞
門窗破損無法使用
地板破損不平整

改善中



天花板拆除補土
燈具拆除
門窗拆除
地板高程調整

改善後



天花板工業風上漆
燈具更換
門窗更換
地磚鋪築

績效分析-補助案件成果

嘉義縣大林鎮清潔隊

- ✓ 改善項目：
備勤室地磚修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有44位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:清潔隊部備勤室外地面改善前、中、後差異比

改善前




原先地磚隆起
危害通行品質與安全

改善中



原有地磚打除

改善後



改善後地面平坦
通行安全無疑慮

績效分析-補助案件成果

嘉義縣水上鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 備勤室建物設置水、電相關設施
 2. 既有備勤空間修繕
 3. 廁所修繕
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 提供62位隊員舒適的工作環境
 3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目：水上鄉隊員備勤室前、中、後差異比較

改善前



改善前:窗戶及門皆由撥入機關拆除無遮蔽

改善中



改善中:進行加裝門、窗及粉刷牆面工程

改善後



改善後:成為明亮舒適空間

績效分析-補助案件成果

嘉義市清潔隊

- ✓ 改善項目：
新設備勤空間
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有366位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善前



備勤室老舊破損漏水

改善中



設置貨櫃屋

改善後



9座貨櫃屋
供各班別隊員休憩

績效分析-補助案件成果

臺南市永康區清潔隊

- ✓ 改善項目：
監視設備修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有219位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：垃圾車停放處照明設備前、中、後差異比較

改善前



欠缺照明設備
影響職安

改善中



照明設備施工中

改善後



照明設備改善完成

績效分析-補助案件成果

臺南市新營區清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 備勤室廁所修繕
 2. 屋頂防水
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 有90位隊員工作獲得保障
 3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目：管理室屋頂前、中、後差異比較

改善前



管理室屋頂PU防水
施工前

改善中



管理室屋頂PU防水
施工中

改善後



管理室屋頂PU防水
施工後

績效分析-補助案件成果

臺南市學甲區清潔隊

改善項目：

1. 備勤室牆面修繕
2. 備勤室廁所改善

執行效益：

1. 改善既有工作場域環境
2. 有36位隊員工作獲得保障
3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目：備勤室牆面裝潢前、中、後差異比較

改善前



建物牆面縫隙大

改善中



施工中

改善後



改善完成

績效分析-補助案件成果

臺南市新化區清潔隊

- ✓ 改善項目：
 - 1.屋頂防水
 - 2.備勤室修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有52位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：辦公廳舍屋頂防水工程前、中、後差異比較

改善前



辦公廳舍內滲水

改善中



施工中

改善後



改善完成

績效分析-補助案件成果

臺南市南區清潔隊

- ✓ 改善項目：
廁所修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.有140位隊員工作獲得保障
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：清潔隊部廁所修繕工程前、中、後差異比較

改善前



廁所內觀

改善中



施工中

改善後



改善完成

績效分析-補助案件成果

臺南市下營區清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 隊部倉庫屋頂修繕
 2. 場區地坪不整修繕
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 有25位隊員工作獲得保障
 3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目：儲藏室更換烤漆鋼板(清板)工程前、中、後差

改善前



烤漆鋼板鏽蝕破損

改善中



施工中

改善後



改善完成

績效分析-補助案件成果

臺南市龍崎區清潔隊

改善項目：

- 1.新設預鑄式廁所
- 2.增設安全圍欄
- 3.牆面粉刷油漆

執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.有7位隊員工作獲得保障
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目：同仁廁所改善前、後差異比較

改善前



廁所位於辦公空間內，休息環境不良

改善後



廁所設備改善完成

績效分析-補助案件成果


屏東縣霧臺鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
 - 1.儲藏室隔間修繕
 - 2.衛浴間設備更換、修繕
- ✓ 執行效益：
 - 1.提供11位隊員舒適的工作環境
 - 2.備勤室環境乾淨整潔
 - 3.有效提升工作生產力與幸福感
 - 4.改善清潔隊工作環境髒亂的形象

成果展現

改善項目:備勤室廁所大門及階梯前、中、後差異比較

改善前



備勤室廁所大門及階梯現況

改善中



備勤室廁所內部拆除作業

改善後



備勤室廁所大門及階梯施作完工照

績效分析-補助案件成果

屏東縣崁頂鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
設置組合式廁所無障礙廁所
- ✓ 執行效益：
 - 1.提供25位隊員舒適的工作環境
 - 2.備勤室廁所環境乾淨整潔
 - 3.有效提升工作生產力與幸福感

成果展現

改善項目:組合式廁所.前、中、後差異比較

改善前



組合式廁所現況

改善中



組立及水電配管作業

改善後



組合屋廁所完工照

績效分析-補助案件成果

屏東縣長治鄉清潔隊

改善項目：

- 1.新設組合屋
- 2.地坪修繕
- 3.廁所修繕

執行效益：

- 1.改善既有工作場域環境
- 2.提供30位隊員舒適的工作環境
- 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:長治鄉(防水).前、中、後差異比較

改善前



屋頂漏水改善前

改善中



屋頂漏水改善防水施
做中

改善後



屋頂漏水改善完成

改善項目:長治鄉(廁所修繕).前、中、後差異比較

改善前



廁所修繕前

改善中



廁所修繕中鋪設防滑
地磚

改善後



廁所修繕完成提供隊
員良好如廁空間

績效分析-補助案件成果

臺東縣池上鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
調整改善現有建築物之功能用途，並針對老舊遮蔽功能優化、設置清潔人員備勤休息室及盥洗設施
- ✓ 執行效益：
 - 1.改善既有工作場域環境
 - 2.提供10位隊員舒適的工作環境
 - 3.提升工作執行績效

成果展現

改善項目:池上鄉清潔隊備勤室前、中、後差異比較

改善前



改善前說明：
原有儲藏室堆置物品

改善中



改善中說明：
重新規劃空間，進行內部
整修。

改善後



改善後說明：
增設備勤室，提供
休憩空間。

績效分析-補助案件成果

花蓮縣光復鄉清潔隊

- ✓ 改善項目：
 1. 備勤室修繕
 2. 廁所修繕及太陽能光電板增設
- ✓ 執行效益：
 1. 改善既有工作場域環境
 2. 有16位隊員工作獲得保障
 3. 提升工作執行績效

成果展現

改善項目：備勤室輕隔間牆前、中、後差異比較



簡報完畢