

表.六輕四期環評與98年第1季環境監測報告所載地下水監測井位置差異

六輕四期環評地下水 監測井位置編號	對應98年第1季地下水 監測井位置編號	設置情況	是否採樣	備註
井1	(井9) ML 9	已設置	是	位置相同
井2	(井2) ML 2	已設置	不明	位置相同
井3	(井7) ML 7	已廢棄	否	井口破壞
井4	(井5) ML 5	已設置	不明	位置大致相同
井5	(井10) ML 10	已設置	不明	位置大致相同
井6	(井11) ML 11	已設置	是	位置大致相同
井7	(井8) ML 8	已設置	是	位置大致相同
井8	—	未設置	否	作為廠房配置
井9	—	未設置	否	作為廠房配置
井10	—	未設置	否	作為廠房配置
—	(井12) ML 12	另設	是	深層地下水井；居民日常及豬舍養豬用水；六輕四期環評無記載借用民井
—	民 1	借用民井	是	
—	民 2	借用民井	是	



圖1 雲林縣環保局標準井




圖2 雲林縣環保局標準井



圖3 ML-02 (有2口井)



圖4 ML-05 (井口疑似阻塞)



圖5 ML-07(一) →→→



→→→圖6 ML-07(二)



→→→圖7 ML-07(三)



圖8 ML-08



圖9 ML-09 (井口未加蓋低於路面)



圖10 ML-10 (井口未加蓋低於路面)



圖11 ML-11



圖12 ML-12



圖13 民01(許厝117號)



圖14 民01(許厝117號)



圖15 民01(許厝116號)



圖16 民01(許厝116號)



圖17 民02(中山54之56)



圖18 民02(中山54之56)




圖19 六輕四期擴建計畫環境影響說明書定稿本所載地下水監測井位置



圖20 98年第1季環境監測報告所載地下水監測井位置